RURA SPUSTOWA DO WYMIANY NA NOWĄ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
STAN DŹWIGU POD WNIOSKUJĄCYM ZOSTANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZDJĘCIU ROŚLINY Z ELEWACJI, ZAKŁADA SIĘ JEDNAK ZNACZNE USZKODZENIA W TYNKU, KTÓRE ZOSTANĄ USUNIĘTE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
ISTNIEJĄCA OBUDOWA Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE SZARYM
RURY ODPROWADZAJĄCE SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW, ORAZ LISTWY INSTALACYJNE DO WYMIANY, ZUŻYTE FRAGMENTY POMALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI, ORAZ NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, PO ZAKOŃCZENIU PRAC POWRÓCĄ NA MIEJSCE, CZĘŚĆ LAMP, ORAZ TABLIC, JAK POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE WYMIENIONA. PRACE DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ELEWACJI, JEŚLI KTÓRYŚ ELEMENT NIE ZOSTAŁ OZNACZONY, BĄDŹ POJAWIŁA SIĘ WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE ZAKRESU PRAC NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
9. KABLE MOŻLIWIE NAJ DKRYCIA PRZY TYMŻE ZOSTAŃ UKRYTE, POZOSTAŁE, KTÓRYCH ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOŻNA UKRYĆ ZOSTANĄ POMALOWANE W KOLORZE ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH.
10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIĄ INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE.
11. WSZYSTKIE PRACE WINNY BYĆ WYKONYWANE POD STAŁYM NADZOREM OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH I POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA. PRACOWNICY WYKONUJĄCY ROBOTY NA WYSOKOŚCI WINNI MIEĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJĄCE DO PRACY NA WYSOKOŚCI. POWINNI TAKŻE PRZEJŚĆ STOSOWNE SZKOLENIE BHP I P. POŻ. ORAZ BYĆ ZAOPATRZONYMI W ODPOWIEDNI SPRZĘT Z AKTUALNYMI ATESTAMI.
12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI STANU RZECZYWISTEGO Z PRZYJĘTYMI PRZEZ AUTORÓW ZAŁOŻENIAMI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WEZWAĆ AUTORÓW CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEŃ.
OBRÓBKA BLACHARSKA DO WYMIANY NA BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ
OBRÓBKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY, UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAKOŃCZYĆ OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.
+11,99
+10,67
+10,18
+7,30
+6,23
+4,25
+3,13
+1,25
0,00
-0,10
-1,30
-5,30
44
A41,91 m²
TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI
45
A28,08 m²
TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJAZDU OKIEN
43
A7,19 m²
TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI
42
A28,08 m²
TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJAZDU OKIEN
41
A28,08 m²
TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJAZDU OKIEN
116,0
KRATY OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNE I POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY, RAL 7035, ELEMENTY USZKODZONE WYMIENIĆ NA NOWE, PO ZAKOŃCZENIU PRAC KRATY MAJĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE W MIEJSCU, W KTÓRYM ZOSTAŁY DEMONTOWANE. PRZED DEMONTAŻEM KRATY NALEŻY ZDJĄĆ I PRZECHOWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU, PO ZAKOŃCZENIU PRAC KRATY MAJĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE W MIEJSCU, W KTÓRYM ZOSTAŁY DEMONTOWANE. PRZED DEMONTAŻEM KRATY NALEŻY ZDJĄĆ I PRZECHOWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU, PO ZAKOŃCZENIU PRAC KRATY MAJĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE W MIEJSCU, W KTÓRYM ZOSTAŁY DEMONTOWANE.
OPASKI OKIENNE USZKODZONE NA STYKU Z PŁYCIĄCĄ DACHÓWKĄ DO NAPRAWY, LUŹNY TYNK ZDJĄĆ, USUPLUNIĆ TYNKIEM ODTWARZAJĄC PIERWOTNY KSZTAŁT. ZABEZPIECZYĆ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ.
ZAKŁADA SIĘ, ŻE ISTNIEJĄCY WNIOSKUJĄCY ZOSTANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONANIE SPRAWDZENIA PRZYTWIERDZONYCH PUNKTÓW DO MOCOWANIE NA DACHU PŁYTA ROŚLINA, WSZELKIE PRACE PRZY WNIOSKUJĄCYU NALEŻY PROWADZIĆ PO OKRESIE WEGETACJI ORAZ PRZY UDZIALE OSOBY POSIADAJĄCEJ STOSOWNE W PRZEDMIARZE I TEGO TYPU ROŚLIN.
STAN TYNKU ORAZ ILOSC INSTALACJI ZAMONTOWANYCH NA ELEWACJI MOŻLIWE BĘDA DO OKREŚLENIA PO ZDJĘCIU ROŚLINY Z ELEWACJI
RURA SPUSTOWA DO WYMIANY NA NOWĄ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ DO POZIOMU TERENU
SKRZYNKA DO DEMONTAŻU
ISTNIEJĄCY COKÓŁ ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA DELIKATNIE OCZYŚCIĆ, Z ZACHOWANIEM RYFLOWANIA, UZUPEŁNIĆ UBYTKI, PODWYŻSZYĆ COKÓŁ DO WYSOKOŚCI 40CM, POMALOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYM PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
RURA SPUSTOWA DO WYMIANY NA NOWĄ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ DO POZIOMU TERENU
44
A41,91 m²
TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI
45
A28,08 m²
TYNK
POWIERZCHNIA ELEWACJI PO ODJAZDU OKIEN
2.937,4
1.296,0
1.662,2
LINIA ELEWACJI
LEGENDA:
ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA DO WYMIANY NA NOWE, WYKONANE METODAMI OGLEWACYNĄ, WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
ISTNIEJĄCE PASY ZAPRAWY WTÓRNEJ I WOKÓŁ RAM OKIENNYCH DO USUNIĘCIA NA GŁĘBOKOŚĆ PRZYNAJMNIEJ I 0,5 CM, NSTĘPNIE NALEŻY ZAŁOŻYĆ ZAPRAWĘ BARWIONĄ W MASIE, MAKSYMALNIE ZBLIŻONĄ DO ORYGINALNEJ, OSTATECZNY RYFLOWANIE I CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIENIE, CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
ISTNIEJĄCY TYNK DO USUNIĘCIA, WARSTWA SPOINA DO ODSŁONIĘCIA, ZAKŁADA SIĘ, ŻE POD NIM ZNAJDUJE SIĘ ORYGINALNY TYNK, KTÓRY ZOSTANIE ODSŁONIĘTY I ZACHOWANY, ZAKŁADA SIĘ ODSŁONIĘCIE CAŁOŚCI, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, OSTATECZNIE MELIOROWO RYFLOWANIE I POMALOWANIE FARBAMI, CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY WYKONAĆ DOSTATNIE POJĘTA PO USUNIĘCIU WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO
UBYTKI W TYNKU I DZYNIE DO UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
NOWA OBRÓBKA BACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
ISTNIEJĄCE KABLE DO POZOSTAWIENIA NA ELEWACJI CZĘŚCIOWO, LUB WIĄZKI NALEŻY PRZEWIEŚĆ KORYTKAMI INSTALACYJNYMI MALOWANYMI NA KOLOR ELEWACJI,GRUBE KABLE POWALONCNĄ NA KOLOR ELEWACJI BEZ PRZEWYWANIAU
ISTNIEJĄCE KABLE DO WIĄZKI W TYNK W PESZACH, BRUŻDY W TYNKU WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
INSTALACJA ODGROMOWA DO POZOSTAWIENIA
COKÓŁ RYFLOWANY DO ODTWORZENIA, NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO, POSTĘPOWANIE WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
COKÓŁ RYFLOWANY ISTNIEJĄCY
OZNACZENIE KLIMATYZATORÓW OBSŁUGUJĄCYCH STRATEGICZNE POMIESZCZENIA, SERWERY- NIE MOŻNA ICH WYŁĄCZYĆ NA CZAS PRAC, MUSZĄ PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE, NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM I ODKURZAĆ CODZIENNIE PO ZAKOŃCZENIU PRAC
ISTNIEJĄCY WINOBLUSZCZ
UWAGI (DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEWACJI):
1. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSTW FARBY I ZABRUDZEŃ; USUNIĘCIE LUŹNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH, WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH. FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ (ZAŁOŻENIA PODANO W OPISIE, DO KAŻDEGO ETAPU), ZAKŁADA SIĘ ZACHOWANIE MAKSYMALNEJ MOŻLIWEJ POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU.
2. ZAKŁADA SIĘ POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU. OBRAMIEŃ OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMIENIA, ORAZ BONIOWANIA W PASIE PARTERU (WEDŁUG OGLĘDZIN CAŁOŚĆ UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO I PIASKOWEGO BEŻU), W MIEJSCACH , GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOŻLIWIA ZACHOWANIE NATURALNEGO KOLORU MATERIAŁÓW, ZAKŁADA SIĘ POMALOWANIE ELEWACJI FARBAMI, WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, W KOLORYS TCE NAŚLADUJĄCEJ STAN ORYGINALNY. SZczEGÓŁY WSKAZANO NA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJACH.
3. ZAKŁADA SIĘ WYMIANĘ OBRÓBEK BLACHARSKICH KAMIENNYCH ELEMENTÓW PORTYKU, WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSEWATOSKICH
4. ZAKŁADA SIĘ WYMIANĘ OBRÓBEK BALCHARSKICH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NA NOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
5.W PRZYPADKU OBRÓBKI BLACHARSKIEJ DACHU NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAKOŃTOWAĆ OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ WNĘTRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.
6. ZAKŁADA SIĘ OCZYSZCZENIE I USUNIĘCIE LUŹNYCH ELEMENTÓW OZDOBNEGO GZYMSU, UZUPEŁNIENIE WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH.
7. INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTU ZOSTAŁA WYKONANA BEZ UŻYCIA RUSZTOWAŃ, NA RYSUNKACH POKAZANO UBYTKI ZLOKALIZOWANE PODCZAS WIZJI LOKALNEJ, ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTÓW MOŻLIWY BĘDZIE DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
9. PRACE BĘDĄ PROWADZONE W OPARCIU O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.
10. LAMPY, KAMERY, SZYLDY POZOSTAJĄCE NA ELEWACJACH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC, PO ZAKOŃCZENIU PRAC POWRÓCĄ NA MIEJSCE, CZĘŚĆ LAMP, ORAZ TABLIC, JAK POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE WYMIENIONA. PRACE DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ELEWACJI, JEŚLI KTÓRYŚ ELEMENT NIE ZOSTAŁ OZNACZONY, BĄDŹ POJAWIŁA SIĘ WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE ZAKRESU PRAC NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
9. KABLE MOŻLIWIE NAJ DKRYCIA PRZY TYMŻE ZOSTAŃ UKRYTE, POZOSTAŁE, KTÓRYCH ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOŻNA UKRYĆ ZOSTANĄ POMALOWANE W KOLORZE ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH.
10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIĄ INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE.
11. WSZYSTKIE PRACE WINNY BYĆ WYKONYWANE POD STAŁYM NADZOREM OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH I POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA. PRACOWNICY WYKONUJĄCY ROBOTY NA WYSOKOŚCI WINNI MIEĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJĄCE DO PRACY NA WYSOKOŚCI. POWINNI TAKŻE PRZEJŚĆ STOSOWNE SZKOLENIE BHP I P. POŻ. ORAZ BYĆ ZAOPATRZONYMI W ODPOWIEDNI SPRZĘT Z AKTUALNYMI ATESTAMI.
12.W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI STANU RZECZYWISTEGO Z PRZYJĘTYMI PRZEZ AUTORÓW ZAŁOŻENIAMI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WEZWAĆ AUTORÓW CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEŃ.

projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCŁAW

ARCHIMETRIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

rysunek:
ELEWACJA POŁUDNIOWA PATIO

nr: **W7**

inwestor:
Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, "Radio Wrocław"Spółka Akcyjna

adres inwestycji:
AL. KARKONOSKA 10 , 53-015 WROCŁAW
0021 PARTYNICE 026401_1.0021.AR_4.34/1

skala: 1:100

data: LIPIEC 2019

projektant:
mgr inż. arch. ILONA BIERNACKA UPR. NR 03/DSOKK/2011

podpis:

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIMETRIA" SPÓŁKA Z O.O.
UL. KARKONOSKA 10 , 53-015 WROCŁAW , TEL. 512 559 632
e-mail: archimetria@archimetria.pl, www.archimetria.pl