

ZAKŁADA SIĘ OCYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSZT FARB I ZABRUDZEN, USUNIĘCIE LUŻNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH. WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ, PRZY CZYM NA TEJ ELEWACJI ZAKŁADA SIĘ WYMIANĘ OK.50% TYNKÓW

ROBÓTKA BLACHARSKA I RYNNY DO WYMIANY. UWAGA! NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY ORAZ WNIETRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.

ISTNIEJĄCE OTWORY PRZEBŁONC SIATKA STAŁOWA W KOLORZE ELEWACJI. WYCOFAĆ WZDŁĘŻEM LICA ŚCIANY O OKOŁO 5 CM

RURY ODPROWADZAJĄCE SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW, ORAZ LISTWY ELEKTRONINSTALACYJNE OCYSZCZYĆ, WYMIENIĆ ZŁYTE FRAGMENTY. POMALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI. KABELE MOŻLIWE DO WKŁĄCJA W TYNK WKŁĄC, POZOSTAŁE PRZEPRZYCISŁIĆ. GRUBSZE KABELE POMALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI

RURA SPŁUSTOWA DO WYMIANY NA NOWĄ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ DO POZIOMU TERENU

RURA SPŁUSTOWA DO WYMIANY NA NOWĄ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ DO POZIOMU TERENU

UBITYKI W OBRAMIEŃCACH OKIENNYCH DO UZUPEŁNIENIA WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH. OPISANE TYNKOWANE, DO ODTWORZENIA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

UWAGA! KLIMATYZATOR OBSŁUGUJĄCY SERWERY, NIE MOŻNA GO WYŁĄCZYĆ NA CZAS PRAC, MUSI PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE, NALEŻY GO ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM I ODURZACZĄ CODZIENNIE PO ZAKOŃCZENIU PRACY

RURY ODPROWADZAJĄCE SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW, ORAZ LISTWY ELEKTRONINSTALACYJNE OCYSZCZYĆ, WYMIENIĆ ZŁYTE FRAGMENTY. POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035. ELEMENTY USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY WKŁĄC, ZACHOWUJĄC ODCIŃKI PO BOKACH, BY PO OCYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPARŁY JE NA MIEJSCE

KRATY OCYSZCZYĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I POMALOWAĆ NA KOLOR SZARY RAL 7035. ELEMENTY USZKODZONE WYMIENIĆ, NA CZAS REMONTU NALEŻY WKŁĄC, ZACHOWUJĄC ODCIŃKI PO BOKACH, BY PO OCYSZCZENIU I POMALOWANIU WSPARŁY JE NA MIEJSCE

ISTNIEJĄCY COKÓŁ ZE SZTUCZNEGO KAMienia DELIKATNIE OCYSZCZYĆ, Z ZACHOWANIEM RYFLOWANIA, UZUPEŁNIĆ UBITYKI, PODWYŻSZYĆ COKÓŁ ODTWARZAJĄC RYFLOWANIE DO WYSOKOŚCI 40CM, POMALOWAĆ FARBAMI, ZABEZPIECZYĆ PRZED WAPLAKAMI ATMOSFERYCZNYMI. PRACE WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

UWAGI (DOTYCZA WSZYSTKICH ELEWACJI):
1. ZAKŁADA SIĘ OCYSZCZENIE ELEWACJI Z WARSZT FARB I ZABRUDZEN, USUNIĘCIE LUŻNYCH TYNKÓW ORAZ USZKODZONYCH FRAGMENTÓW OBRAMIEŃ OKIENNYCH, WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH. FAKTYCZNA POWIERZCHNIA TYNKÓW DO WYMIANY I NAPRAWY BĘDZIE MOŻLIWA DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ (ZAŁOŻENIA PODANO W OPISIE, DO KĄDEGO ETAPU), ZAKŁADA SIĘ ZACHOWANIE MAKSYMALNIEJ MOŻLIWEJ POWIERZCHNI ORYGINALNEGO TYNKU.
2. ZAKŁADA SIĘ POZOSTAWIENIE NATURALNEGO KOLORU TYNKU, OBRAMIEŃ OKIENNYCH, ZE SZTUCZNEGO KAMienia, ORAZ BONOWANIA W PASIE PARTERU (WEDŁUG OGLĘDZIN CAŁOŚĆ UTRZYMANA JEST W KOLORYSTYCE JASNEGO I PIASKOWEGO BEŻU).
3. W MIEJSCACH, GDZIE STAN POWIERZCHNI UNIEMOŻLIWIA ZACHOWANIE NATURALNEGO KOLORU MATERIAŁÓW, ZAKŁADA SIĘ POMALOWANIE ELEWACJI FARBAMI, WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, W KOLORYS TŁE NAŚLADUJĄCEJ STAN ORYGINALNY. SZCZEGÓŁY WSKAZANO NA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJACH.
4. ZAKŁADA SIĘ OCYSZCZENIE I UZUPEŁNIENIE KAMIENNYCH ELEMENTÓW PORTYKU, WEDŁUG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH.
5. W PRZYPADKU OBRÓBK BLACHARSKIEJ DACHU NALEŻY WYMIENIĆ PAS POKRYCIA DACHU Z PAPY, BY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ OBRÓBKĘ. WYMIANA NA BLACHĘ TYTANOWO-CYNKOWĄ, PRZY CZYM PAS NADRYNNOWY, ORAZ WNIETRZE RYNNY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LAKIEREM NA BAZIE FORMALDEHYDU.
6. ZAKŁADA SIĘ OCYSZCZENIE I USUNIĘCIE LUŻNYCH ELEMENTÓW OZDOBNego GZYSMU, UZUPEŁNIENIE WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH.
7. INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTU ZOSTAŁA WYKONANA BEZ UŻYCIA RUSZTOWAŃ, NA RYSUNKACH POKAZANO UBITYKI ZŁOKALIZOWANE PODCZAS WIZJI LOKALNEJ, ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTU FAKTYCZNY STAN ELEMENTÓW MOŻLIWY BĘDZIE DO OKREŚLENIA PO USTAWIENIU RUSZTOWAŃ.
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
9. PRACE BĘDĄ PROWADZONE W OPARCIU O PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.
10. LAMPY, KAMERY, ŻOŁDY POZOSTAJĄCE NA ELEWACJACH NALEŻY ZDEMONTOWAĆ NA CZAS PRAC, PO ZAKOŃCZENIU PRAC POWRÓCĄ NA MIEJSCE, CZĘŚĆ LAMP, ORAZ TABLIC, JAK POKAZANO NA RYSUNKACH ZOSTANIE WYMIENIONA. PRACE DOTYCZĄ WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ELEWACJI, JEŚLI KTÓRYŚ ELEMENT NIE ZOSTAŁ OZNAČONY, BAŁO POWINNA SIĘ WATPIWUŚĆ O DODATKOWE POSTĘPOWANIA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
9. KABELE MOŻLIWE DO UKRYCIA POD TYNKIEM ZOSTANĄ UKRYTE, POZOSTAŁE, KTÓRYCH ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH NIE MOŻNA UKRYĆ, ZOSTANĄ POMALOWANE W KOLORZE ELEWACJI, POKAZANO NA RYSUNKACH.
10. RYSUNKI, OPIS ARCHITEKTURY ORAZ PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STANOWIĄ INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ I NALEŻY JE CZYTAĆ ŁĄCZNIE.
11. WSZYSTKIE PRACE WINNY BYĆ WYKONYWANE POD STAŁYM NADZOREM OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH I POSIADAJĄCEJ STOSOWNIE UPRAWNIENIA. PRACOWNICY WYKONUJĄCY ROBOTY NA WYSOKOŚCI WINNY MIEĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE DOPUSZCZAJĄCE DO PRACY NA WYSOKOŚCI. POWINNI TAKŻE PRZEJŚĆ STOSOWNE SZKOLENIE BHP I P. POZ. ORAZ BYĆ ZAOPATRZENI W ODPOWIEDNI SPRZĘT Z AKTUALNYMI ATESAM.
12. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI STANU RZECZYWISTEGO Z PRZYJĘTAMI PRZEZ AUTORÓW ZAŁOŻENIAMI NALEŻY NIEWŁOČNIE WEZWAĆ AUTORÓW CELEM DOKONANIA STOSOWNYCH UZGODNIEŃ.

LEGENDA:

ZNISZCZONE ELEMENTY OPASEK OKIENNYCH ZE SZTUCZNEGO KAMienia DO WYMIANY NA NOWE, WYKONANE METODAMI DOLEWACZNYMI, WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCE PASY ZAPRAWY WTRÓJNEJ WOKÓŁ RAM OKIENNYCH DO USUNIĘCIA NA GŁĘBOKOŚĆ PRZYNAJMNIEJ 1,5 CM. NIEPŁNIE NALEŻY ZAŁOŻYĆ ZAPRAWĘ BARWIONĄ W MASIE, MAKSYMALNIE ZEŁDŻONĄ DO ORYGINALNEJ, ODTWORZYĆ RYFLOWANIE I CHARAKTERYSTYCZNE NAKROPIDNIE, CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

ISTNIEJĄCY TYNK DO USUNIĘCIA, WARSTWA SPÓDNA DO ODSŁONIECIA, ZAKŁADA SIĘ, ŻE POD ISTNIEJĄCYM TYNKIEM NA CAŁEJ POWIERZCHNI COKÓŁU ZNAJDZIE SIĘ STRUKTURA RYFLOWANA, ZAKŁADA SIĘ ODSŁONICIE CAŁOŚCI, UZUPEŁNIENIE UBITYKÓW, ODTWORZENIE MIEJSCOWO RYFLOWANIA I POMALOWANIE FARBAMI, CAŁOŚĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH, OSTATECZNA DECYZJA CO DOŚNIE POSTĘPOWANIA ZOSTANIE PODJĘTA PO USUNIĘCIU WIERZCHNIEJ WARSTWY TYNKU, NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO

UBITYKI W TYNKU I GZYSIE DO UZUPEŁNIENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

NOVA OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

ISTNIEJĄCE KABELE DO POZOSTAWIENIA NA ELEWACJI (CIENIE, LUB WIĄZKI NALEŻY PRZEKRZYĆ KORYTRAMI INSTALACYJNYMI MALOWANYMI NA KOLOR ELEWACJI, GRUBSZE KABELE POMALOWAĆ NA KOLOR ELEWACJI BEZ PRZEDRYWANIA)

ISTNIEJĄCE KABELE DO WKŁĄCJA W TYNK W PEŚLACH, BRUDZY W TYNKU WYPEŁNIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

INSTALACJA ODGRÓWOWA DO POZOSTAWIENIA

COKÓŁ RYFLOWANY DO ODTWORZENIA, NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO, POSTĘPOWANIE WEDŁUG WYTYCZNYCH PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

COKÓŁ RYFLOWANY ISTNIEJĄCY

OZNAČENIE KLIMATYZATORÓW OBSŁUGUJĄCYCH STRATEGICZNE POMIESZCZENIA, SERWERY, NIE MOŻNA ICH WYŁĄCZYĆ NA CZAS PRAC, MUSZĄ PRACOWAĆ NIEPRZERWANIE, NALEŻY JE ZABEZPIECZYĆ PRZED PYŁEM I ODURZACZĄ CODZIENNIE PO ZAKOŃCZENIU PRACY

ISTNIEJĄCY WNOŚLUSZCZ



projekt: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI BUDYNKU RADIA WROCLAW	nr: W6
rysunek: ELEWACJA ZACHODNIA - PATIO	inwestor: Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, "Radio Wrocław" Spółka Akcyjna
adres inwestycji: AL. KARKONOSKA 10, 53-015 WROCLAW 0021 PARTYNOSKA 026401 1.0021.AR 4.34/1	skala: 1:100
mgr inż. arch. ILONA BIERNACKA UPR. NR 03/DSOKK/2011	data: LIPIEC 2019
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIMETRIA" SPÓŁKA Z O.O. UL. KARKONOSKA 10, 53-015 WROCLAW, TEL. 532 539 632 e-mail: archimetrja@archimetrja.pl, www.archimetrja.pl	